

1a

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immagine: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GIULIO CESARE"
Situato in: VIALE CONTE VERDE, 1
Data del rilievo: 05/02/2020



Foto



Mappa

SCHEDE SINTETICHE
EDILIZIA SCOLASTICA

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1. Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		Non c'è scivolo di collegamento tra marciapiede e ingresso
B.2 Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1. Presenza di segnaletica		X	
B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (Parco giochi e percorsi in giardino Non esiste X			
B.4 Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1. Presenza di segnaletica		X	
B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5 Sicurezza e vie d'esodo	X		Rampa con Pendenza superiore all'8%.
B.6 Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1. Ingresso accessibile	X		Dall'ingresso secondario tramite rampa
B.6.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Parzialmente rispondente al D.M. n° 236 del 14/06/1989. Usato come deposito. Non è segnalato
B.7 Presenza di ascensore		X	
B.8 Accessibilità Piano Interrato Non esiste X			
B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9 Accessibilità Piano Primo Non esiste		X	
B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	
B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.10 Accessibilità Piano Secondo Non esiste X			
B.10.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)	X		
<p>Note:</p> <p>PIANO TERRA: Alcuni servizi igienici attrezzati non sono completamente rispondenti al DM n. 236 del 14/06/1989, non sufficiente spazio per manovra di una sedia a ruote, assenza di lavabo e antibagno.</p> <p>L'accesso alla palestra viene effettuato tramite rampa con pendenza superiore all'8%, inoltre l'ingresso alla palestra presenta le soglie più alte del livello interno ed esterno.</p> <p>PIANO PRIMO: Non accessibile, mancano sia l'ascensore che un servizio igienico attrezzato.</p>			

2a

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: ISTITUTO COMPRENSIVO "V. O. CENCELLI"
Situato in: VIA EMANUELE FILIBERTO, 5A
Data del rilievo: 05/02/2020



Foto



Mappa

SCHEDE SINTETICHE
EDILIZIA SCOLASTICA

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1. Presenza posti auto riservati		X	Sono presenti all'interno del perimetro
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		Non c'è scivolo di collegamento tra marciapiede e ingresso
B.2 Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1. Presenza di segnaletica	X		
B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (Parco giochi e percorsi in giardino Non esiste)	X		
B.4 Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1. Presenza di segnaletica		X	
B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5 Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6 Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1. Ingresso accessibile	X		Alcuni plessi presentano la rampa sul retro
B.6.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7 Presenza di ascensore		X	Non necessaria, la struttura si sviluppa sul solo piano terra
B.8 Accessibilità Piano Interrato Non esiste X			
B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9 Accessibilità Piano Primo Non esiste X			
B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.10 Accessibilità Piano Secondo Non esiste X			
B.10.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)	X		
<p>Note:</p> <p>Edificio con buona accessibilità, ogni plesso è servito da una rampa di accesso della giusta pendenza a volte sul fronte a volte sul retro, inoltre è presente un servizio igienico attrezzato rispondente ai requisiti del D.M. n° 236 del 14/06/1989 in ogni plesso.</p>			

3a

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: LUDOTECA "LUDOFANTASY"
Situato in: VIA DELLE MIMOSE,
Data del rilievo: 07/02/2020



Foto



Mappa

SCHEDE SINTETICHE
EDILIZIA SCOLASTICA

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1. Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2 Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1. Presenza di segnaletica		X	
B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		Non è delimitata da recinzione
B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (Parco giochi e percorsi in giardino Non esiste X			Parco pubblico limitrofo
B.4 Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1. Presenza di segnaletica		X	
B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5 Sicurezza e vie d'esodo		X	
B.6 Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1. Ingresso accessibile	X		Presenza di soglia rialzata all'ingresso
B.6.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		Le porte interne sono minime.
B.6.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Parzialmente rispondente al D.M. n° 236 del 14/06/1989. Usato come ripostiglio
B.7 Presenza di ascensore		X	
B.8 Accessibilità Piano Interrato Non esiste			Utilizzato per altre attività. Non accessibile
B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9 Accessibilità Piano Primo Non esiste X			
B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.10 Accessibilità Piano Secondo Non esiste X			
B.10.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)	X		
<p>Note:</p> <p>L'edificio è parzialmente accessibile, all'ingresso c'è una soglia rialzata, all'interno le porte sono di dimensioni ridotte.</p> <p>Il piano interrato è di pertinenza del campo sportivo.</p>			

4a

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: SCUOLA PRIMARIA "GIULIO CESARE"
Situato in: VIA DEI PIONIERI, BORGO VODICE
Data del rilievo: 05/02/2020



Foto



Mappa

SCHEDE SINTETICHE
EDILIZIA SCOLASTICA

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1. Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2 Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1. Presenza di segnaletica		X	
B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		L'ingresso di via dei Pionieri presenta tre gradini
B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (Parco giochi e percorsi in giardino Non esiste	X		
B.4 Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1. Presenza di segnaletica		X	
B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5 Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6 Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1. Ingresso accessibile	X		Dall'ingresso secondario tramite rampa
B.6.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.7 Presenza di ascensore		X	
B.8 Accessibilità Piano Interrato Non esiste X			
B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9 Accessibilità Piano Primo Non esiste		X	
B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	
B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.10 Accessibilità Piano Secondo Non esiste X			
B.10.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)	X		
<p>Note:</p> <p>PIANO TERRA: Percorsi esterni accessibili da via Campo Faiano, non sono presenti i servizi igienici attrezzati.</p> <p>PIANO PRIMO: Non accessibile, mancano sia l'ascensore che un servizio igienico attrezzato.</p>			

5a

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immibile: SCUOLA DELL'INFANZIA "GIULIO CESARE"
Situato in: VIA DEI PIONIERI, BORGO VODICE
Data del rilievo: 05/02/2020



Foto



Mappa

SCHEDE SINTETICHE
EDILIZIA SCOLASTICA

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1. Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2 Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1. Presenza di segnaletica		X	
B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (Parco giochi e percorsi in giardino Non esiste	X		
B.4 Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1. Presenza di segnaletica		X	
B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5 Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6 Accessibilità Piano Terreno			
B.6.1. Ingresso accessibile	X		
B.6.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.7 Presenza di ascensore			Edificio su un solo livello
B.8 Accessibilità Piano Interrato Non esiste X			
B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9 Accessibilità Piano Primo Non esiste X			
B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.10 Accessibilità Piano Secondo Non esiste X			
B.10.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)	X		
Note: L'edificio risulta sprovvisto dei bagni per i disabili			

6a

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "V.O. CENCELLI"
Situato in: VIA CAMPO FAIANO, BORGO VODICE
Data del rilievo: 05/02/2020



Foto



Mappa

SCHEDE SINTETICHE
EDILIZIA SCOLASTICA

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro		X	
B.1.1. Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro		X	
B.2 Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1. Presenza di segnaletica		X	
B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (Parco giochi e percorsi in giardino Non esiste X			
B.4 Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1. Presenza di segnaletica		X	
B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5 Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6 Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1. Ingresso accessibile	X		Soglia di ingresso rialzata di 3 cm
B.6.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7 Presenza di ascensore		X	E' già predisposto il vano
B.8 Accessibilità Piano Interrato Non esiste X			
B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9 Accessibilità Piano Primo Non esiste			
B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	Manca l'ascensore
B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.10 Accessibilità Piano Secondo Non esiste X			
B.10.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)	X		
--	---	--	--

Note:

PIANO TERRA: Presenza della soglia rialzata

PIANO PRIMO: Non è accessibile per mancanza di ascensore

7a

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: SCUOLA DELL'INFANZIA "V.O. CENCELLI"
Situato in: VIA MIGLIARA 47, BORGO SAN DONATO
Data del rilievo: 07/02/2020



Foto



Mappa

SCHEDE SINTETICHE
EDILIZIA SCOLASTICA

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1. Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		Gradino sul marciapiede esterno
B.2 Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1. Presenza di segnaletica		X	
B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (Parco giochi e percorsi in giardino Non esiste	X		Rampa sul retro dell'edificio
B.4 Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1. Presenza di segnaletica		X	
B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5 Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6 Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1. Ingresso accessibile	X		
B.6.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7 Presenza di ascensore		X	
B.8 Accessibilità Piano Interrato Non esiste X			
B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9 Accessibilità Piano Primo Non esiste		X	
B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	
B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.10 Accessibilità Piano Secondo Non esiste X			
B.10.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)			
	X		
<p>Note:</p> <p>PIANO PRIMO: Non accessibile, manca l'ascensore.</p>			

8a

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: ISTITUTO COMPRENSIVO "GIULIO CESARE" SCUOLA PRIMARIA "SILLA NOAL"
Situato in: VIA MIGLIARA 47, BORGO SAN DONATO
Data del rilievo: 07/02/2020



Foto



Mappa

SCHEDE SINTETICHE
EDILIZIA SCOLASTICA

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1. Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2 Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1. Presenza di segnaletica		X	
B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (Parco giochi e percorsi in giardino Non esiste X			
B.4 Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1. Presenza di segnaletica		X	
B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5 Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6 Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1. Ingresso accessibile	X		
B.6.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7 Presenza di ascensore	X		
B.8 Accessibilità Piano Interrato Non esiste X			
B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9 Accessibilità Piano Primo Non esiste	X		
B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.10 Accessibilità Piano Secondo Non esiste X			
B.10.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)	X		
Note:			

9a

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: ASILO NIDO COMUNALE "BIMBI PUNTO E BASTA"
Situato in: VIA MIGLIARA 47, BORGO SAN DONATO
Data del rilievo: 07/02/2020



Foto



Mappa

SCHEDE SINTETICHE
EDILIZIA SCOLASTICA

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1. Presenza posti auto riservati	X		Senza segnaletica
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2 Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1. Presenza di segnaletica		X	
B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (Parco giochi e percorsi in giardino Non esiste)	X		
B.4 Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1. Presenza di segnaletica		X	
B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5 Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6 Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1. Ingresso accessibile	X		
B.6.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7 Presenza di ascensore		X	
B.8 Accessibilità Piano Interrato Non esiste X			
B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9 Accessibilità Piano Primo Non esiste		X	
B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	
B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.10 Accessibilità Piano Secondo Non esiste X			
B.10.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)	X		
Note:			

10a

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie: SCUOLA PRIMARIA "V.O.CENCELLI"
Situato in: VIA LITORANEA, MEZZOMONTE
Data del rilievo: 07/02/2020



Foto



Mappa

SCHEDE SINTETICHE
EDILIZIA SCOLASTICA

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1. Presenza posti auto riservati	X		Senza segnaletica.
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2 Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1. Presenza di segnaletica		X	
B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (Parco giochi e percorsi in giardino Non esiste X			
B.4 Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1. Presenza di segnaletica		X	
B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5 Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6 Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1. Ingresso accessibile	X		
B.6.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7 Presenza di ascensore	X		
B.8 Accessibilità Piano Interrato Non esiste X			
B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9 Accessibilità Piano Primo Non esiste	X		
B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.10 Accessibilità Piano Secondo Non esiste X			
B.10.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)	X		
Note:			