

1d

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: PARCO ATTREZZATO VIA UMBERTO I

Situato in: VIA UMBERTO I

Data del rilievo: 13/05/2020



Foto



Mappa

SCHEDE SINTETICHE  
VERDE ATTREZZATO

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori		X	
B.1.1. Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro		X	Non c'è un percorso
B.2 Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1. Presenza di segnaletica		X	
B.2.2. Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro per handicap motori	X		
B.3.1. Ingresso accessibile	X		Non ci sono percorsi
B.3.2. Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.4 Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1. Presenza di segnaletica		X	
B.4.2. Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	

C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)	X		
<p>Note: Parco attrezzato con assenza di percorsi e accessi per disabili, presenza di gradini che impediscono l'accesso su più lati.</p>			

2d

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: PARCO ATTREZZATO PLOZNER  
Situato in: CORSO VITTORIO EMANUELE II  
Data del rilievo: 13/05/2020



Foto



Mappa

SCHEDE SINTETICHE  
VERDE ATTREZZATO

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap Motori	X		
B.1.1. Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		Rampa di accesso dissestata
B.2 Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1. Presenza di segnaletica		X	
B.2.2. Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro per handicap Motori	X		
B.3.1. Ingresso accessibile	X		
B.3.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		Percorsi non presenti
B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.4 Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1. Presenza di segnaletica		X	
B.4.2. Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	

C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)	X		
Note: Accessibilità al parco discreta, rampa di accesso troppo pendente.			

3d

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immibile: PARCO ATTREZZATO  
Situato in: VIA PRINCIPE AMEDEO  
Data del rilievo: 13/05/2020



Foto



Mappa

SCHEDE SINTETICHE  
VERDE ATTREZZATO

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1. Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2 Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1. Presenza di segnaletica		X	
B.2.2. Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro per handicap motori	X		
B.3.1. Ingresso accessibile	X		
B.3.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.4 Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1. Presenza di segnaletica		X	
B.4.2. Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	


C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)	X		
<p>Note: Giardino mediamente accessibile, alcuni dei percorsi presentano un piccolo gradino di qualche centimetro nell'accesso dalla strada.</p>			

4d

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: AREA PARCO GIOCHI  
Situato in: VIA GIUSEPPE GARIBALDI  
Data del rilievo: 13/05/2020



Foto



Mappa

SCHEDE SINTETICHE  
VERDE ATTREZZATO

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori		X	
B.1.1. Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro		X	Assenza di percorsi interni al parco
<b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1. Presenza di segnaletica		X	
B.2.2. Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>B.3</b> Accessibilità percorso interno al perimetro per handicap motori		X	
B.3.1. Ingresso accessibile		X	
B.3.2. Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
<b>B.4</b> Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1. Presenza di segnaletica		X	
B.4.2. Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	

<b>C</b> ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)		X	
Note: Giardino inaccessibile nessun percorso pedonale interno			

5d

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: PARCO INFO POINT  
Situato in: VIA CARLO ALBERTO  
Data del rilievo: 13/05/2020



Foto



Mappa

SCHEDE SINTETICHE  
VERDE ATTREZZATO

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1. Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2 Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1. Presenza di segnaletica		X	
B.2.2. Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro per handicap motori		X	
B.3.1. Ingresso accessibile	X		
B.3.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.4 Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1. Presenza di segnaletica		X	
B.4.2. Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	

C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)	X		
Note:			

6d

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: AREA PARCO GIOCHI  
Situato in: VIA SAINT MEDARD EN JALLES  
Data del rilievo: 13/05/2020



Foto



Mappa

SCHEDE SINTETICHE  
VERDE ATTREZZATO

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1. Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2 Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1. Presenza di segnaletica		X	
B.2.2. Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro per handicap motori		X	
B.3.1. Ingresso accessibile		X	
B.3.2. Accessibilità dei percorsi principali		X	Non ci sono percorsi interni
B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.4 Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1. Presenza di segnaletica		X	
B.4.2. Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	

C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)	X		
Note: Parco reso inaccessibile dall'assenza di rampe di accesso su tutti i lati			

7d

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: PARCO ATTREZZATO  
Situato in: VIA MIGLIARA 54, BORGO VODICE  
Data del rilievo: 07/02/2020



Foto



Mappa

SCHEDE SINTETICHE  
VERDE ATTREZZATO

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori		X	
B.1.1. Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		Non c'è un percorso, livello unico
B.2 Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1. Presenza di segnaletica		X	
B.2.2. Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro per handicap motori	X		
B.3.1. Ingresso accessibile	X		Non ci sono percorsi
B.3.2. Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.4 Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1. Presenza di segnaletica		X	
B.4.2. Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	

C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)		X	
Note: Parco giochi con totale assenza di percorsi			

8d

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: PIAZZA AI CADUTI  
Situato in: VIA MIGLIARA 54, BORGO VODICE  
Data del rilievo: 07/02/2020



Foto



Mappa

SCHEDE SINTETICHE  
VERDE ATTREZZATO

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap Motori	X		
B.1.1. Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		Rampa di accesso dissestata
<b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1. Presenza di segnaletica		X	
B.2.2. Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>B.3</b> Accessibilità percorso interno al perimetro per handicap Motori	X		
B.3.1. Ingresso accessibile	X		
B.3.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
<b>B.4</b> Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1. Presenza di segnaletica		X	
B.4.2. Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	

<b>C</b> ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)	X		
Note: Discreta, rampa di accesso troppo pendente e dissestata.			

9d

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immagine: VILLAGGIO SAN DONATO "AI PIONIERI"  
Situato in: VIA MIGLIARA 47, BORGO SAN DONATO  
Data del rilievo: 07/02/2020



Foto



Mappa

SCHEDE SINTETICHE  
VERDE ATTREZZATO

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1. Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2 Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1. Presenza di segnaletica		X	
B.2.2. Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro per handicap motori	X		
B.3.1. Ingresso accessibile	X		
B.3.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		Pavimento dissestato dalle radici
B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.4 Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1. Presenza di segnaletica		X	
B.4.2. Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	

C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)	X		
<p>Note: Giardino mediamente accessibile, alcuni dei percorsi sono resi inaccessibili dalla presenza di radici che hanno causato il dissesto del marciapiede</p>			

10d

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: PARCHI IN VIA PO  
Situato in: VIA PO, BORGO SAN DONATO  
Data del rilievo: 07/02/2020



Foto



Mappa

SCHEDE SINTETICHE  
VERDE ATTREZZATO

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori		X	
B.1.1. Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		Presenza di cordolo rialzato di circa 10 cm in cemento che delimita
B.2 Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1. Presenza di segnaletica		X	
B.2.2. Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro per handicap motori		X	
B.3.1. Ingresso accessibile		X	
B.3.2. Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.4 Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1. Presenza di segnaletica		X	
B.4.2. Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	

<b>C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)</b>		X	
Note: Giardino inaccessibile, nessun percorso pedonale interno			

11d

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immagine: PARCO MOLELLA, CHIESA "NOSTRA SIGNORA DI FATIMA"  
Situato in: VIA LITORANEA, MOLELLA  
Data del rilievo: 07/02/2020



Foto



Mappa

SCHEDE SINTETICHE  
VERDE ATTREZZATO

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1. Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2 Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1. Presenza di segnaletica		X	
B.2.2. Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro per handicap motori		X	
B.3.1. Ingresso accessibile	X		Ma non ci sono percorsi
B.3.2. Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.4 Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1. Presenza di segnaletica		X	
B.4.2. Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	

C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)		X	
Note: Parco reso inaccessibile dalla presenza del ghiaino all'ingresso e dalla totale assenza di percorsi pedonali.			