

1f


**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
VIABILITÀ COMUNALE**

A INDIVIDUAZIONE DEL PERCORSO

Strada: Corso Vittorio Emanuele III

Data del rilievo: 02/01/2023

Foto



Mappa



ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

	SI	NO	NOTE
B.1 Pavimentazione			

B.1.1. Continua non sdruciolevole	X		
B.1.2. Sconnessa		X	
B.1.3. Mancante		X	
B.2 Dislivelli sul percorso			
B.2.1. Dislivelli inferiori a cm. 2,5	X		Alcuni tratti
B.2.2. Dislivelli raccordati	X		
B.2.3. Dislivelli non raccordati		X	Accesso al parco
B.3 Ostacoli			
B.3.1. Presenti	X		Limitati punti
B.3.2. Non presenti	X		Prevalenza percorrenza
B.4 Tipologia percorso			
B.4.1. Su marciapiede	X		totale percorrenza
B.4.2. A raso	X		
B.4.3. Senza marciapiede		X	Inizio percorrenza
B.5 Tipologia parcheggio			
B.5.1. Posto privato		X	
B.5.2. Posto pubblico	X		
B.5.3. Parcheggio per disabili		X	Intero tratto
B.6 Collegamento parcheggio/percorso			
B.6.1. Complanare		X	
B.6.2. Raccordato		X	
B.6.3. Non raccordato		X	
B.7 Caratteristica marciapiede			
Dimensione largh. Da 75 a 80 cm			80-90
Materiale: Masselli autoblocc./Asfalto			Asfalto/betonelle
B.8 Attraversamenti pedonali			
B.8.1. Gradino	X		
B.8.2. Rampa		X	
B.8.3. A raso	X		

C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA (requisiti minimi)	X		Con criticità
---	---	--	---------------

Note: Il tratto pedonale non presenta criticità di rilievo.

La percorrenza pedonale risulta impedita e a tratti promiscua (Veicolare/pedonale. Totale assenza su intero di pavimentazione tattile. Assenza segnaletica orizzontale e/o dotazione elettronica richiesta attraversamento.

Carenza di stalli a parcheggio dedicati. Tratti soggetti a interferenza tra traffico veicolare e traffico pedonale.

Mancanza segnaletica orizzontale di attraversamento e/o attraversamento assistito da impianto semaforico con facilitazione per l'attraversamento e/o sicura percorrenza di portatori di limitazioni acustiche, deambulatorie e visive.