


1e

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: CIMITERO DI SABAUDIA
Situato in: VIA DEL CIMITERO, SABAUDIA
Data del rilievo: 05/02/2020



Foto



Mappa

SCHEDE SINTETICHE
CIMITERO

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1. Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2 Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1. Presenza di segnaletica		X	
B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (Parco giochi e percorsi in giardino Non esiste X			
B.4 Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1. Presenza di segnaletica		X	
B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5 Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6 Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1. Ingresso accessibile	X		
B.6.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		In alcuni tratti la mobilità è interrotta dalla presenza di gradini
B.6.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.7 Presenza di ascensore		X	
B.8 Accessibilità Piano Interrato Non esiste X			
B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9 Accessibilità Piano Primo Non esiste X			
B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.10 Accessibilità Piano Secondo Non esiste X			
B.10.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)			
	X		
<p>Note: Mancanza di accesso in più punti dovuta alla presenza di gradini e la mancanza di rampe di accesso sulla maggior parte dei marciapiedi</p>			