

1b

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: PALAZZO COMUNALE
Situato in: PIAZZA DEL COMUNE, 1
Data del rilievo: 02/03/2020



Foto



Mappa

SCHEDE SINTETICHE
EDIFICI PUBBLICI

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1. Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2 Orientamento esterno al perimetro	X		
B.2.1. Presenza di segnaletica	X		
B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (Parco giochi e percorsi in giardino Non esiste X	X		
B.4 Orientamento nell'edificio	X		
B.4.1. Presenza di segnaletica	X		
B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5 Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6 Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1. Ingresso accessibile	X		
B.6.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7 Presenza di ascensore	X		Ascensore e montascale
B.8 Accessibilità Piano Interrato Non esiste X			
B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9 Accessibilità Piano Primo Non esiste	X		
B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.10 Accessibilità Piano Secondo Non esiste	X		Ascensore
B.10.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.10.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.10.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		

C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)	X		
Note: PIANO PRIMO: Rimozione della porta di accesso al Piano Primo			

2b

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: UFFICIO POSTALE
Situato in: L.GO G. CESARE, 22
Data del rilievo: 02/03/2020



Foto



Mappa

SCHEDE SINTETICHE
EDIFICI PUBBLICI

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1. Presenza posti auto riservati	X		L.go G. Cesare e Via IV Novembre
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2 Orientamento esterno al perimetro	X		
B.2.1. Presenza di segnaletica	X		
B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (Parco giochi e percorsi in giardino x Non esiste		X	
B.4 Orientamento nell'edificio	X		
B.4.1. Presenza di segnaletica	X		
B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5 Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6 Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1. Ingresso accessibile	X		Montascale
B.6.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7 Presenza di ascensore		X	
B.8 Accessibilità Piano Interrato Non esiste X			
B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9 Accessibilità Piano Primo Non esiste X			
B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.10 Accessibilità Piano Secondo Non esiste X			
B.10.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)	X		
Note:			

3b

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: UFFICI COMUNALI, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI ETC. (ADIACENTI POSTE)
Situato in: L.GO G. CESARE ANG. VIA PRINCIPE DI PIEMONTE,
Data del rilievo: 02/03/2020



Foto



Mappa

SCHEDE SINTETICHE
EDIFICI PUBBLICI

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1. Presenza posti auto riservati	X		L.go G. Cesare e Via P. di Piemonte
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2 Orientamento esterno al perimetro	X		
B.2.1. Presenza di segnaletica	X		
B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		Rampa
B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (Parco giochi e percorsi in giardino Non esiste X			
B.4 Orientamento nell'edificio	X		
B.4.1. Presenza di segnaletica	X		
B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5 Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6 Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1. Ingresso accessibile	X		
B.6.2. Accessibilità dei percorsi principali		X	Non esistono
B.6.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7 Presenza di ascensore	X		
B.8 Accessibilità Piano Interrato Non esiste X			
B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9 Accessibilità Piano Primo Non esiste	X		
B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.10 Accessibilità Piano Secondo Non esiste	X		
B.10.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.10.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.10.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		

C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)	X		
Note:			

4b

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: UFFICI COMUNALI ANAGRAFE
Situato in: PIAZZA VERBANIA
Data del rilievo: 02/03/2020



Foto



Mappa

SCHEDE SINTETICHE
EDIFICI PUBBLICI

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1. Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2 Orientamento esterno al perimetro	X		
B.2.1. Presenza di segnaletica	X		
B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (Parco giochi e percorsi in giardino Non esiste		X	
B.4 Orientamento nell'edificio	X		
B.4.1. Presenza di segnaletica	X		
B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5 Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6 Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1. Ingresso accessibile	X		
	X		
B.6.2. Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.6.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.7 Presenza di ascensore	X		
B.8 Accessibilità Piano Interrato Non esiste X			
B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9 Accessibilità Piano Primo Non esiste	X		
B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.10 Accessibilità Piano Secondo Non esiste X			
B.10.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)	X		
Note:			

5b

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immibile: UFFICI COMUNALI VIA ZARA
Situato in: VIA ZARA
Data del rilievo: 03/02/2020



Foto



Mappa

SCHEDE SINTETICHE
EDIFICI PUBBLICI

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1. Presenza posti auto riservati	X	X	
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2 Orientamento esterno al perimetro			
B.2.1. Presenza di segnaletica	X		
B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)		X	
B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio		X	
B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (Parco giochi e percorsi in giardino Non esiste		X	
B.4 Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1. Presenza di segnaletica		X	
B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5 Sicurezza e vie d'esodo			
B.6 Accessibilità Piano Terreno			
B.6.1. Ingresso accessibile			
B.6.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.6.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.7 Presenza di ascensore		X	
B.8 Accessibilità Piano Interrato Non esiste X			
B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9 Accessibilità Piano Primo Non esiste X			
B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.10 Accessibilità Piano Secondo Non esiste X			
B.10.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)		X	
Note:			

6b

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie: POSTE ITALIANE - BIBLIOTECA COMUNALE FELICIANO IANNELLA
Situato in: CORSO VITTORIO EMANUELE III, 25
Data del rilievo: 13/05/2020



Foto



Mappa

SCHEDE SINTETICHE
EDIFICI PUBBLICI

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1. Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro		X	
B.2 Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1. Presenza di segnaletica		X	
B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (Parco giochi e percorsi in giardino Non esiste X			
B.4 Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1. Presenza di segnaletica		X	
B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5 Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6 Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1. Ingresso accessibile	X		
B.6.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7 Presenza di ascensore		X	
B.8 Accessibilità Piano Interrato Non esiste X			
B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9 Accessibilità Piano Primo Non esiste		X	
B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	
B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.10 Accessibilità Piano Secondo Non esiste X			
B.10.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)		X	
<p>Note: PIANO TERRA: Presenza di ingresso con rampa sul retro dell'edificio PIANO PRIMO: Non è accessibile per mancanza di ascensore</p>			

7b

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: SERVIZI SOCIALI
Situato in: CORSO VITTORIO EMANUELE III, 8
Data del rilievo: 13/05/2020



Foto



Mappa

SCHEDE SINTETICHE
EDIFICI PUBBLICI

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1. Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2 Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1. Presenza di segnaletica		X	
B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (Parco giochi e percorsi in giardino) Non esiste X			
B.4 Orientamento nell'edificio	X		
B.4.1. Presenza di segnaletica		X	
B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5 Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6 Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1. Ingresso accessibile	X		
B.6.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7 Presenza di ascensore			
B.8 Accessibilità Piano Interrato Non esiste X			
B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9 Accessibilità Piano Primo Non esiste X			
B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.10 Accessibilità Piano Secondo Non esiste X			
B.10.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)	X		
Note:			

8b

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: ARENA DEL MARE
Situato in: VIA PRINCIPE DI PIEMONTE
Data del rilievo: 13/05/2020



Foto



Mappa

SCHEDE SINTETICHE
EDIFICI PUBBLICI

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1. Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2 Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1. Presenza di segnaletica		X	
B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (Parco giochi e percorsi in giardino Non esiste X			
B.4 Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1. Presenza di segnaletica		X	
B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5 Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6 Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1. Ingresso accessibile	X		
B.6.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7 Presenza di ascensore			
B.8 Accessibilità Piano Interrato Non esiste X			
B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9 Accessibilità Piano Primo Non esiste X			
B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.10 Accessibilità Piano Secondo Non esiste X			
B.10.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)	X		
Note:			

9b

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: POLIZIA MUNICIPALE
Situato in: LARGO ELISABETTA NOSENTINI
Data del rilievo: 13/05/2020



Foto



Mappa

SCHEDE SINTETICHE
EDIFICI PUBBLICI

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1. Presenza posti auto riservati	X		Parcheggi senza segnaletica
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2 Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1. Presenza di segnaletica		X	
B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (Parco giochi e percorsi in giardino Non esiste)	X		
B.4 Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1. Presenza di segnaletica		X	
B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5 Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6 Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1. Ingresso accessibile	X		
B.6.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7 Presenza di ascensore	X		
B.8 Accessibilità Piano Interrato Non esiste X			
B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9 Accessibilità Piano Primo Non esiste	X		
B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.10 Accessibilità Piano Secondo Non esiste	X		
B.10.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.10.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.10.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		

C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)		X	
Note:			

10b

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: MUSEO EMILIO GRECO
Situato in: PALAZZO COMUNALE, VIA UMBERTO I
Data del rilievo: 13/05/2020



Foto



Mappa

SCHEDE SINTETICHE
EDIFICI PUBBLICI

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1. Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2 Orientamento esterno al perimetro	X		
B.2.1. Presenza di segnaletica	X		
B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (Parco giochi e percorsi in giardino Non esiste	X		
B.4 Orientamento nell'edificio	X		
B.4.1. Presenza di segnaletica	X		
B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5 Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6 Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1. Ingresso accessibile	X		
B.6.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7 Presenza di ascensore	X		Ascensore e montascale
B.8 Accessibilità Piano Interrato Non esiste X			
B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9 Accessibilità Piano Primo Non esiste	X		
B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.10 Accessibilità Piano Secondo Non esiste	X		
B.10.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.10.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.10.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		

C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)	X		
Note:			

