

1c

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immibile: PALAZZETTO DELLO SPORT "ANTONIO VITALETTI"  
Situato in: VIALE CONTE VERDE  
Data del rilievo: 05/02/2020



Foto



Mappa

## SCHEDE SINTETICHE

## IMPIANTI SPORTIVI

| B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO  |    |    |                                      |
|---|----|----|--------------------------------------|
|   | SI | NO | SPECIFICHE                           |
| <b>B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro</b>  | X  |    |                                      |
| B.1.1. Presenza posti auto riservati  | X  |    |                                      |
| B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro              | X  |    | Piccolo gradino di 1 cm              |
| <b>B.2 Orientamento esterno al perimetro</b>  |    | X  |                                      |
| B.2.1. Presenza di segnaletica  | X  |    |                                      |
| B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista   |    | X  |                                      |
| <b>B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)</b>                               | X  |    |                                      |
| B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio              |    | X  | Gradino da superare ad ogni ingresso |
| B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (Parco giochi e percorsi in giardino Non esiste X |    |    |                                      |
| <b>B.4 Orientamento nell'edificio</b>   |    | X  |                                      |
| B.4.1. Presenza di segnaletica  |    | X  |                                      |
| B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista   |    | X  |                                      |
| <b>B.5 Accessibilità impianto sportivo</b>  | X  |    |                                      |
| B.5.1. Accessibilità  | X  |    | Limitata                             |
| B.5.2. Sicurezza e vie d'esodo  | X  |    |                                      |
| <b>B.6 Servizi di supporto</b>  | X  |    |                                      |
| <b>B.6.1 Spogliatoi</b>   | X  |    |                                      |
| B.6.1.1. Ingresso accessibile   | X  |    |                                      |
| B.6.1.2. Accessibilità dei percorsi principali  | X  |    |                                      |
| B.6.1.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato  |    | X  | E' prevista la realizzazione         |
| <b>B.6.2 Uffici amm./depositi</b>   |    | X  |                                      |
| B.6.2.1. Ingresso accessibile   |    |    |                                      |
| B.6.2.2. Accessibilità dei percorsi principali  |    |    |                                      |
| B.6.2.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato  |    |    |                                      |
| <b>B.7 Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)</b>  |    | X  |                                      |
| B.7.1. Ingresso accessibile   |    |    |                                      |
| B.7.2. Accessibilità dei percorsi principali  |    |    |                                      |
| B.7.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato  |    |    |                                      |
| <b>B.8 Presenza di ascensore</b>  |    | X  | Non necessario                       |
| B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |    |    |                                      |
| B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali  |    |    |                                      |
| B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato  |    |    |                                      |
| <b>B.9 Accessibilità Piano Primo Non esiste X</b>   |    |    |                                      |
| B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |    |    |                                      |
| B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali  |    |    |                                      |
| B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato  |    |    |                                      |
| <b>B.10 Accessibilità area di attività</b>  | X  |    |                                      |
| <b>B.11 Accessibilità zona spettatori</b>   |    | X  |                                      |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <b>C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO</b>                            | X |  |  |
| Note:<br>Presenza di gradino, seppur di pochi cm, presente ad ogni ingresso. |   |  |  |

2c

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: CAMPO COMUNALE "MARIO FABIANI"  
Situato in: VIA GENOVA  
Data del rilievo: 07/02/2020



Foto



Mappa

SCHEDE SINTETICHE  
IMPIANTI SPORTIVI

| B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO  |    |    |                                  |
|---|----|----|----------------------------------|
|   | SI | NO | SPECIFICHE                       |
| <b>B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro</b>  | X  |    |                                  |
| B.1.1. Presenza posti auto riservati  |    | X  |                                  |
| B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro              | X  |    | Gradino all'ingresso di 2-3 cm   |
| <b>B.2 Orientamento esterno al perimetro</b>  |    | X  |                                  |
| B.2.1. Presenza di segnaletica  |    | X  |                                  |
| B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista   |    | X  |                                  |
| <b>B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)</b>                               | X  |    |                                  |
| B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio              | X  |    |                                  |
| B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (Parco giochi e percorsi in giardino Non esiste X |    |    |                                  |
| <b>B.4 Orientamento nell'edificio</b>   |    | X  |                                  |
| B.4.1. Presenza di segnaletica  |    | X  |                                  |
| B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista   |    | X  |                                  |
| <b>B.5 Accessibilità impianto sportivo</b>  | X  |    |                                  |
| B.5.1. Accessibilità  | X  |    | Limitata                         |
| B.5.2. Sicurezza e vie d'esodo  | X  |    |                                  |
| <b>B.6 Servizi di supporto</b>  | X  |    |                                  |
| <b>B.6.1 Spogliatoi</b>   | X  |    |                                  |
| B.6.1.1. Ingresso accessibile   | X  |    | Presenza di gradino all'ingresso |
| B.6.1.2. Accessibilità dei percorsi principali  | X  |    |                                  |
| B.6.1.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X  |    |                                  |
| <b>B.6.2 Uffici amm./depositi</b>   | X  |    |                                  |
| B.6.2.1. Ingresso accessibile   |    | X  | Gradino all'ingresso             |
| B.6.2.2. Accessibilità dei percorsi principali  | X  |    |                                  |
| B.6.2.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato  |    | X  |                                  |
| <b>B.7 Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)</b>  | X  |    |                                  |
| B.7.1. Ingresso accessibile   | X  |    |                                  |
| B.7.2. Accessibilità dei percorsi principali  | X  |    |                                  |
| B.7.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato  |    | X  |                                  |
| <b>B.8 Presenza di ascensore</b>  |    | X  | Non necessario                   |
| B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |    |    |                                  |
| B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali  |    |    |                                  |
| B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato  |    |    |                                  |
| <b>B.9 Accessibilità Piano Primo Non esiste X</b>   |    |    |                                  |
| B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |    |    |                                  |
| B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali  |    |    |                                  |
| B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato  |    |    |                                  |
| <b>B.10 Accessibilità area di attività</b>  | X  |    |                                  |
| <b>B.11 Accessibilità zona spettatori</b>   | X  |    |                                  |

| C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO          |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   | X |  |  |
| Note:<br>Accesso limitato dalla presenza di ghiaino |   |  |  |

3c

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: CAMPO SPORTIVO E TENSOSTRUTTURA "ANTONIO VITALETTI"  
Situato in: VIA DELLE MIMOSE  
Data del rilievo: 07/02/2020



Foto



Mappa

SCHEDE SINTETICHE  
IMPIANTI SPORTIVI

| B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO  |    |    |                                |
|---|----|----|--------------------------------|
|   | SI | NO | SPECIFICHE                     |
| <b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro  |    | X  |                                |
| B.1.1. Presenza posti auto riservati  |    | X  |                                |
| B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro              |    | X  |                                |
| <b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro  |    | X  |                                |
| B.2.1. Presenza di segnaletica  |    | X  |                                |
| B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista   |    | X  |                                |
| <b>B.3</b> Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                               |    | X  | Presenza esclusiva di scale    |
| B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio              |    | X  |                                |
| B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (Parco giochi e percorsi in giardino Non esiste X |    |    |                                |
| <b>B.4</b> Orientamento nell'edificio   |    | X  | Assenza di rampe e/o ascensore |
| B.4.1. Presenza di segnaletica  |    | X  |                                |
| B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista   |    | X  |                                |
| <b>B.5</b> Accessibilità impianto sportivo  |    | X  |                                |
| B.5.1. Accessibilità  |    | X  |                                |
| B.5.2. Sicurezza e vie d'esodo  | X  |    |                                |
| <b>B.6</b> Servizi di supporto  |    | X  |                                |
| <b>B.6.1</b> Spogliatoi   |    |    |                                |
| B.6.1.1. Ingresso accessibile   |    |    |                                |
| B.6.1.2. Accessibilità dei percorsi principali  |    |    |                                |
| B.6.1.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato  |    |    |                                |
| <b>B.6.2</b> Uffici amm./depositi   |    |    |                                |
| B.6.2.1. Ingresso accessibile   |    |    |                                |
| B.6.2.2. Accessibilità dei percorsi principali  |    |    |                                |
| B.6.2.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato  |    |    |                                |
| <b>B.7</b> Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)  |    | X  |                                |
| B.7.1. Ingresso accessibile   |    |    |                                |
| B.7.2. Accessibilità dei percorsi principali  |    |    |                                |
| B.7.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato  |    |    |                                |
| <b>B.8</b> Presenza di ascensore  |    | X  |                                |
| B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |    |    |                                |
| B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali  |    |    |                                |
| B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato  |    |    |                                |
| <b>B.9</b> Accessibilità Piano Primo Non esiste X   |    |    |                                |
| B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |    |    |                                |
| B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali  |    |    |                                |
| B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato  |    |    |                                |
| <b>B.10</b> Accessibilità area di attività  |    | X  |                                |
| <b>B.11</b> Accessibilità zona spettatori   |    | X  |                                |


| C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO  |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  | X |  |
| Note:<br>L'edificio è completamente inaccessibile vista la totale assenza di rampe e/o ascensori per arrivare alla giusta quota |  |   |  |

4c

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: CAMPO SPORTIVO "IACUZZI"  
Situato in: VIA MIGLIARA 54, BORGO VODICE  
Data del rilievo: 07/02/2020



Foto



Mappa

## SCHEDE SINTETICHE

## IMPIANTI SPORTIVI

| B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO  |    |                                    |
|---|----|------------------------------------|
|   | SI | NO SPECIFICHE                      |
| <b>B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro</b>  |    | X                                  |
| B.1.1. Presenza posti auto riservati  |    | X Non ci sono posti auto           |
| B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro              |    | X Ghiaino su tutto il perimetro    |
| <b>B.2 Orientamento esterno al perimetro</b>  |    | X                                  |
| B.2.1. Presenza di segnaletica  |    | X                                  |
| B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista   |    | X                                  |
| <b>B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)</b>                               | X  |                                    |
| B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio              |    | X Gradino da superare all'ingresso |
| B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (Parco giochi e percorsi in giardino Non esiste X |    |                                    |
| <b>B.4 Orientamento nell'edificio</b>   |    | X                                  |
| B.4.1. Presenza di segnaletica  |    | X                                  |
| B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista   |    | X                                  |
| <b>B.5 Accessibilità impianto sportivo</b>  | X  |                                    |
| B.5.1. Accessibilità  | X  | Limitata dalla presenza di ghiaino |
| B.5.2. Sicurezza e vie d'esodo  | X  |                                    |
| <b>B.6 Servizi di supporto</b>  | X  |                                    |
| <b>B.6.1 Spogliatoi</b>   | X  |                                    |
| B.6.1.1. Ingresso accessibile   |    | X Presenza gradino da superare     |
| B.6.1.2. Accessibilità dei percorsi principali  |    | X                                  |
| B.6.1.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato  |    | X                                  |
| <b>B.6.2 Uffici amm./depositi</b>   |    | X                                  |
| B.6.2.1. Ingresso accessibile   |    |                                    |
| B.6.2.2. Accessibilità dei percorsi principali  |    |                                    |
| B.6.2.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato  |    |                                    |
| <b>B.7 Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)</b>  |    | X                                  |
| B.7.1. Ingresso accessibile   |    |                                    |
| B.7.2. Accessibilità dei percorsi principali  |    |                                    |
| B.7.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato  |    |                                    |
| <b>B.8 Presenza di ascensore</b>  |    | X Non necessario                   |
| B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |    |                                    |
| B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali  |    |                                    |
| B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato  |    |                                    |
| <b>B.9 Accessibilità Piano Primo Non esiste X</b>   |    |                                    |
| B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |    |                                    |
| B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali  |    |                                    |
| B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato  |    |                                    |
| <b>B.10 Accessibilità area di attività</b>  |    | X                                  |
| <b>B.11 Accessibilità zona spettatori</b>   |    | X                                  |

**C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO**

X

Note:


Campo sportivo inaccessibile per l'assenza di parcheggio, la presenza di gradini e ghiaino interno ed esterno e lungo ogni percorso.

5c

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie: CAMPO SPORTIVO  
Situato in: VIA MIGLIARA 47, BORGO SAN DONATO  
Data del rilievo: 07/02/2020



Foto



Mappa

SCHEDE SINTETICHE  
IMPIANTI SPORTIVI

| B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO  |    |    |                 |
|---|----|----|-----------------|
|   | SI | NO | SPECIFICHE      |
| <b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro  |    | X  |                 |
| B.1.1. Presenza posti auto riservati  |    | X  |                 |
| B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro              | X  |    |                 |
| <b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro  |    | X  |                 |
| B.2.1. Presenza di segnaletica  |    | X  |                 |
| B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista   |    | X  |                 |
| <b>B.3</b> Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                               | X  |    |                 |
| B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio              | X  |    |                 |
| B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (Parco giochi e percorsi in giardino Non esiste X |    |    |                 |
| <b>B.4</b> Orientamento nell'edificio   |    | X  | Non accessibile |
| B.4.1. Presenza di segnaletica  |    | X  |                 |
| B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista   |    | X  |                 |
| <b>B.5</b> Accessibilità impianto sportivo  |    | X  |                 |
| B.5.1. Accessibilità  |    | X  |                 |
| B.5.2. Sicurezza e vie d'esodo  |    | X  |                 |
| <b>B.6</b> Servizi di supporto  |    | X  |                 |
| <b>B.6.1</b> Spogliatoi   |    |    |                 |
| B.6.1.1. Ingresso accessibile   |    |    |                 |
| B.6.1.2. Accessibilità dei percorsi principali  |    |    |                 |
| B.6.1.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato  |    |    |                 |
| <b>B.6.2</b> Uffici amm./depositi   | X  |    |                 |
| B.6.2.1. Ingresso accessibile   |    | X  |                 |
| B.6.2.2. Accessibilità dei percorsi principali  |    | X  |                 |
| B.6.2.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato  |    |    |                 |
| <b>B.7</b> Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)  |    | X  |                 |
| B.7.1. Ingresso accessibile   |    |    |                 |
| B.7.2. Accessibilità dei percorsi principali  |    |    |                 |
| B.7.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato  |    |    |                 |
| <b>B.8</b> Presenza di ascensore  |    | X  |                 |
| B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |    |    |                 |
| B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali  |    |    |                 |
| B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato  |    |    |                 |
| <b>B.9</b> Accessibilità Piano Primo Non esiste X   |    |    |                 |
| B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |    |    |                 |
| B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali  |    |    |                 |
| B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato  |    |    |                 |
| <b>B.10</b> Accessibilità area di attività  |    | X  |                 |
| <b>B.11</b> Accessibilità zona spettatori   |    | X  |                 |

| C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO   |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | X |  |
| Note:<br>Campo sportivo inaccessibile per la presenza di ghiaino interno ed esterno e lungo ogni percorso. |  |   |  |